

パネル洗浄実績

施工場所	広島県福山市
洗浄方法	PVアイロンリムーバー+純水洗浄
発電回復率	9.8%



施工場所	広島県福山市
洗浄方法	PVアイロンリムーバー+純水洗浄
発電回復率	8.5%



施工場所	広島県福山市
洗浄方法	PVアイロンリムーバー+純水洗浄
発電回復率	12.5%



施工場所	岡山県倉敷市
洗浄方法	PVアイロンリムーバー+純水洗浄
発電回復率	11.5%



施工場所	広島県福山市
洗浄方法	PVアイロンリムーバー+純水洗浄
発電回復率	13.2%



施工場所	岡山県笠岡市
洗浄方法	純水洗浄
発電回復率	15.0%



洗浄実績

施工場所	施工年月	洗浄方法	発電回復率
広島県福山市	2021年11月	PVアイロンリムーバー＋純水洗浄	9.8%
広島県福山市	2021年8月	PVアイロンリムーバー＋純水洗浄	8.5%
広島県福山市	2021年5月	PVアイロンリムーバー＋純水洗浄	12.5%
広島県福山市	2020年9月	PVアイロンリムーバー＋純水洗浄	9.1%
岡山県倉敷市	2020年4月	PVアイロンリムーバー＋純水洗浄	11.5%
広島県福山市	2020年4月	PVアイロンリムーバー＋純水洗浄	13.2%
岡山県笠岡市	2019年9月	純水洗浄	5.0%
広島県福山市	2019年8月	純水洗浄	12.9%
岡山県笠岡市	2019年6月	純水洗浄	9.7%
岡山県笠岡市	2019年5月	純水洗浄	15.0%
岡山県笠岡市	2019年4月	純水洗浄	8.4%

他、36件